

АКТ №1
функционального осмотра и проверки оборудования
объекта «Спортивная площадка г.Армавир,ул.Шоссейная,53а

от 24 марта 2023 г.

г. Армавир

Владелец: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» _____

Место расположения: г.Армавир, ул.Шоссейная,53а _____

Характеристика поверхности спортивной площадки: _____ асфальт _____

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Щит баскетбольный – 2шт.	-	Дефектов не выявлено	
2.	Ворота для игры в футбол- 2шт.	-	Дефектов не выявлено	
3.	Приспособление для тренировки пресса – 1 шт.	-	Дефектов не выявлено	
4.	Перекладина (двойная)- 1шт.	-	Дефектов не выявлено	
5.	Шведская лестница (двойная)- 1шт.	-	Дефектов не выявлено	
6.	Брусья - 1 шт.	-	Дефектов не выявлено	
7.	Лавка – 6 шт.	-	Дефектов не выявлено	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Покрытие площадки находится в удовлетворительном состоянии.

Оборудование находится в удовлетворительном состоянии

Ответственный исполнитель директор _____
должность _____

подпись _____

О.Н.Аладжев
инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

ведущий специалист отдела физкультуры и спорта
Администрации мо Армавир _____ В.Е.Екимов

тренер _____ Л.Е.Бабаян

Рабочий по КО и РЗ _____ В.М.Тараненко

