

АКТ №1
функционального осмотра и проверки оборудования
объекта «Комплексная спортивно-игровая площадка ул. Володарского,
угол ул. Шмидта»

от 24 марта 2023 г.

г. Армавир

Владелец: **муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»**

Место расположения: **г.Армавир, ул. Володарского, угол ул. Шмидта**

Характеристика поверхности спортивной площадки: **резинобитум**

Характеристика ограждения спортивной площадки: **металлические решетки и ограды без рельефа**

Перечень оборудования:


№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Щит баскетбольный – 2шт.	-	Дефектов не выявлено	
2.	Ворота для игры в футбол-2шт.	-	Дефектов не выявлено	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

Покрытие площадки находится в удовлетворительном состоянии. Оборудование находится в удовлетворительном состоянии.



Поверхность ограждения: краска шелушится, выгорела, местами поржавела.

Ответственный исполнитель директор
должность



подпись

О.Н.Аладжев
инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

ведущий специалист отдела физкультуры и спорта
Администрации мо Армавир  **В.Е.Екимов**
тренер  **Л.Е.Бабаян**

Рабочий по КО и РЗ

 **В.М.Тараненко**

